


DROGA WEWNĘTRZNA W CIĄGU CHODNIKA
SKRZYŻOWANIE Z DG113477L



Skała 1 : 50

0+000 – 0+006, 0,006 km
(PIKIETAŻ ROBOCZY)

ISTN. CHODNIK Z KK
DO PRZEBRUKOWANIA



- DROGA WEWNĘTRZNA Z AC W CIĄGU CHODNIKA NA SKRZYŻ. Z DG113477L — ①
CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, SZARA, TYP BEHATON (6CM) — ②
KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X30X100 WYNIESIONY +12CM WZGLĘDEM JEZDNI — ③
KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X30X100 ZANIŻONY +4CM WZGLĘDEM JEZDNI — ④
OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100 — ⑤
PAS RUCHU DROGI GMINNEJ NR 113477L — ⑥
OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100 ZANIŻONE -1CM WZGLĘDEM CHODNIKA ORAZ JEZDNI DR. WEWN. — ⑦

Nazwa opracowania:	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 511/2, 645 w m. Kamień, gm. Łaziska na odcinku od km 0+003 do km 0+363, dł. 0,360 km		
Inwestor:	 Gmina Łaziska 24-335 Łaziska, Łaziska 76		
Opracowanie:	 NESTON PROJEKT Dominik Słotwiński 24-320 Poniałowa, Trzebieszka 6A		
Branża drogowa:	Andrzej Giza – upr. bud. nr 760/Lb/89		
Nazwa rysunku:	SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ GMINNĄ	Skała 1 : 50	Rys. nr 5